

ZBĘDNE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE – OPIS STANU TECHNICZNEGO

L.p	Numer inwentarzowy	Nazwa	Opis	Akcesoria	Bateria	Ocena
1.	E-09-3096/10	TELEFON KOM. SAMSUNG Duoz B5722	rysy na wyświetlaczu i obudowie, pęknięta lekko tylna obudowa	etui, CD oprogramowanie	słaba	dostateczny
2.	E-09-3075/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-C3530	drobne rysy na wyświetlaczu i obudowie	ładowarka	słaba	dostateczny
3.	E-09-3077/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-C3530	rysy na wyświetlaczu i obudowie	brak	słaba	dostateczny
4.	E-09-3099/10	TELEFON KOM. SAMSUNG Duoz B5722	rysy na wyświetlaczu i obudowie	ładowarka	słaba	dostateczny
5.	E-09-3100/10	TELEFON KOM. SAMSUNG Duoz B5722	rysy na wyświetlaczu i obudowie	brak	słaba	mierny
6.	E-09-3088/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-S5620	porysowany wyświetlacz i obudowa	brak	słaba	mierny
7.	E-09-3090/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-S5620	drobne rysy na wyświetlaczu i obudowie	słuchawki, ładowarka	słaba	mierny
8.	E-09-3091/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-S5620	przetarte klawisze funkcyjne, rysy na obudowie	brak	słaba	mierny
9.	E-09-3094/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-S5620	uszkodzona obudowa i rysy na wyświetlaczu	brak	słaba	mierny
10.	E-09-3368/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	brak oznak użytkowania	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dobry
11.	E-09-3374/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	drobne rysy na wyświetlaczu i obudowie	ładowarka USB	słaba	dostateczny
12.	E-09-3378/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	porysowany wyświetlacz i obudowa	ładowarka USB	słaba	dostateczny