

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

ZBĘDNE SKŁADNIKI MAJĄTKOWE – OPIS STANU TECHNICZNEGO

L.p	Numer inwentarzowy	Nazwa	Opis	Akcesoria	Bateria	Ocena
1.	E-09-3096/10	TELEFON KOM. SAMSUNG Duoz B5722	rysy na wyświetlaczu i obudowie, pęknięta lekko tylna obudowa	słuchawki, ładowarka, etui, CD oprogramowanie	słaba	dostateczny
2.	E-09-3072/10	TELEFON KOM. NOKIA E52	porysowany wyświetlacz i obudowa	brak	słaba	dostateczny
3.	E-09-3073/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-C3530	drobne rysy na wyświetlaczu i obudowie	ładowarka słuchawki	słaba	dostateczny
4.	E-09-3075/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-C3530	drobne rysy na wyświetlaczu i obudowie	ładowarka	słaba	dostateczny
5.	E-09-3077/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-C3530	rysy na wyświetlaczu i obudowie	brak	słaba	dostateczny
6.	E-09-3097/10	TELEFON KOM. SAMSUNG Duoz B5722	drobne rysy na obudowie i wyświetlaczu	ładowarka	słaba	dostateczny
7.	E-09-3098/10	TELEFON KOM. SAMSUNG Duoz B5722	drobne rysy na obudowie i wyświetlaczu	ładowarka, słuchawki, etui, kabel USB	słaba	dostateczny
8.	E-09-3099/10	TELEFON KOM. SAMSUNG Duoz B5722	rysy na wyświetlaczu i obudowie	ładowarka	słaba	dostateczny
9.	E-09-3100/10	TELEFON KOM. SAMSUNG Duoz B5722	rysy na wyświetlaczu i obudowie	brak	słaba	mierny
10.	E-09-3088/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-S5620	porysowany wyświetlacz i obudowa	brak	słaba	mierny
11.	E-09-3090/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-S5620	drobne rysy na wyświetlaczu i obudowie	słuchawki, ładowarka	słaba	mierny
12.	E-09-3091/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-S5620	przetarte klawisze funkcyjne, rysy na obudowie	brak	słaba	mierny

13.	E-09-3092/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-S5620	porysowany wyświetlacz i obudowa	słuchawki	słaba	dostateczny
14.	E-09-3093/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-S5620	porysowany wyświetlacz i obudowa	ładowarka	słaba	dostateczny
15.	E-09-3094/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-S5620	uszkodzona obudowa i rysy na wyświetlaczu	brak	słaba	mierny
16.	E-09-3095/10	TELEFON KOM. SAMSUNG GT-S5620	drobne rysy na wyświetlaczu i obudowie	brak	słaba	dostateczny
17.	E-09-3361/13	TELEFON KOM. LG Swift L9	drobne rysy na wyświetlaczu i obudowie	brak	słaba	dobry
18.	E-09-3362/13	TELEFON KOM. LG Swift L9	drobne rysy na wyświetlaczu i obudowie	słuchawki, ładowarka USB, etui	słaba	dobry
19.	E-09-3363/13	TELEFON KOM. LG Swift L9	drobne rysy na wyświetlaczu i obudowie	słuchawki, ładowarka USB, etui	słaba	dobry
20.	E-09-3364/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	drobne rysy na wyświetlaczu i obudowie	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dostateczny
21.	E-09-3365/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	brak oznak użytkowania	ładowarka USB	słaba	dobry
22.	E-09-3366/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	rysy na wyświetlaczu i obudowie, pęknięta obudowa w jednym miejscu	ładowarka USB, słuchawki, etui	słaba	dostateczny
23.	E-09-3368/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	brak oznak użytkowania	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dobry
24.	E-09-3369/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	porysowany wyświetlacz, przetarta obudowa	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dostateczny
25.	E-09-3370/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	brak oznak użytkowania	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dobry

26.	E-09-3372/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	rysy na wyświetlaczu i obudowie	ładowarka	słaba	dostateczny
27.	E-09-3374/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	drobne rysy na wyświetlaczu i obudowie	ładowarka USB	słaba	dostateczny
28.	E-09-3375/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	brak oznak użytkowania	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dobry
29.	E-09-3376/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	rysy na obudowie i wyświetlaczu	słuchawki, folia ochronna na ekranie	słaba	dostateczny
30.	E-09-3377/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	porysowany wyświetlacz i obudowa	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dostateczny
31.	E-09-3378/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	porysowany wyświetlacz i obudowa	ładowarka USB	słaba	dostateczny
32.	E-09-3379/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	przetarta obudowa telefonu	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dostateczny
33.	E-09-3380/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	brak oznak użytkowania	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dobry
34.	E-09-3381/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	porysowany wyświetlacz i obudowa	brak	słaba	dostateczny
35.	E-09-3382/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	porysowany wyświetlacz i obudowa	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dostateczny
36.	E-09-3383/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	rysy na obudowie i wyświetlaczu	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dostateczny
37.	E-09-3385/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	drobne rysy na obudowie i wyświetlaczu	folia ochronna	słaba	dostateczny

38.	E-09-3386/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	rysy na obudowie i wyświetlaczu	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dostateczny
39.	E-09-3387/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	rysy na wyświetlaczu, przetarta obudowa	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dostateczny
40.	E-09-3388/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	rysy na wyświetlaczu, przetarta obudowa	ładowarka USB, słuchawki	słaba	dostateczny
41.	E-09-3389/13	TELEFON SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260	drobne rysy na obudowie i wyświetlaczu	ładowarka, słuchawki	słaba	dostateczny